


Catalogue article

Code	Libellé	Image
150812-4	Flasque avant standard vérin bitige main de poussée BDF Petaca delantera estandar para cilindro doble varilla de empujadora BDF	
RBDF1	Amélioration et remise en état d'un vérin bitige BDF de main de poussée 108mm (4'1/4) incluant : <ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage - Démontage - Remplacement des 2 tiges, de la platine et des vis par des versions renforcées - Remplacement des bagues par des versions renforcées - Remontage - Test sous pression Mejoramiento y rehabilitación en estado de un cilindro de doble varilla BDF mano de empuje 108mm (4'1/4) incluyendo : <ul style="list-style-type: none"> - Limpieza - Desmontaje - Reemplazo de las 2 varillas, de la platina y de los tornillos por versiones reforzadas - Reemplazo de los anillos por versiones reforzadas - Reensamblaje - Prueba bajo presión 	